



Kommunal plan för räddningsinsats – Allmän del

Diarienummer: 2600-2025-001196		Datum för beslut: 250627	
Beslutad av: Ulrika Lindmark	Ägare: Ulrika Lindmark		Handläggare: Angelica Anbring



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	4
Revisionshistorik	6
Organisation av kommunal räddningstjänst vid allvarlig olycka	8
System för insatsplanering	9
Insatsförmåga, personella och materiella resurser	9
Ledningsförmåga.....	10
Samverkan och samordning	11
Kommunikationssystem	11
Varning och information av allmänheten.....	11
Övningsverksamhet.....	12
Alarmering vid allvarlig kemikalieolycka.....	12
Underrättelser till myndigheter i annan stat.....	12
Avebe Malmö AB	14
Verksamhet	14
Räddningsinsats	14
Varning och information till allmänheten	15
Bona Sweden AB.....	16
Verksamhet	16
Räddningsinsats	16
Varning och information till allmänheten	16
Sydskraft Thermal Power AB (Uniper).....	17
Verksamhet.....	17
Risker.....	17
Räddningsinsats	17
Begränsa utflöde	18
Brandsläckning, brand i cistern	18
Räddningsinsats vid ammoniakläckage.....	18
Varning och information till allmänheten	18
voestalpine Böhler WeldCare AB.....	19
Verksamhet	19
Räddningsinsats	19



Varning och information till allmänheten	19
Anläggningar inom Oljehamnen	20
Nordic Storage AB.....	20
OK/Q8 AB.....	20
Scandinavian Tank Storage AB och Malmö Tank Storage AB.....	21
Scandinavian Tank Storage AB	21
Malmö Tank Storage AB	21
Circle K Terminal Sweden AB	22
Inter Terminals Sweden AB	22
Norcarb Engineered Carbon AB	23
Univar Solutions AB	23
Räddningsinsats	23
Begränsa utflöde	24
Brandsläckning.....	24
Kylning	24
Räddningsinsats vid läckage 24,5% ammoniak	24
Samordning och samverkan	24
Varning och information till allmänheten	25
European Spallation Source (ESS)	26
Verksamhet	26
Räddningsinsats	27
Varning och information till allmänheten	27
Sanering	27
Beredskapszonens utsträckning.....	27



Sammanfattning

Dokumentet beskriver hur Räddningstjänsten Syd hanterar bestämmelsen i 3 kap. 6§ i förordning om skydd mot olyckor om kommunal plan för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381). Den kommunala planen har upprättats med utgångspunkt i 4–6§§ MSBFS 2015:8 samt bilaga 2.

För att snabbt och effektivt kunna göra räddningsinsatser på våra riskobjekt finns planer för insats.

De verksamheter som berörs av lagstiftningen på Seveso högre kravnivå är:

- AVEBE Stadex AB
- Bona Sweden AB
- Sydkraft Thermal Power AB (Uniper)
- Voestalpine Böhler WeldCare Nordic AB
- Nordic Storage AB
- OK/Q8 AB
- Scandinavian Tank Storage AB och Malmö Tank Storage AB
- Circle K Terminal Sweden AB
- Inter Terminals Sweden AB
- Norcarb Engineered Carbon AB
- Univar Solutions AB

Samtliga Seveso-högre anläggningar är belägna i Malmö. De sju sistnämnda verksamheterna ligger alla i Malmö Oljehamn och för dessa finns en gemensam detaljerad insatsplan. Övriga verksamheter har separata detaljerade insatsplaner.

I enlighet med 3 kap. 6§ första stycket 3 punkten omfattas även European Spallation Source (ESS) i Lunds kommun av krav på kommunal plan.

Övergripande för alla komplicerade olyckor finns en generell och särskild insatsförmåga samt en ledningsförmåga på operativ, strategisk och normativ nivå att tillgå inom Räddningstjänsten Syds geografiska område. Planering finns för samverkan, kommunikation, stab, underrättelser till annan myndighet samt varning av allmänhet.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD



Revisionshistorik

Senast reviderad	Beskrivning	Handläggare
2025-04-16	Uppdatering av kommunal plan för räddningsinsats	Angelica Anbring
2022-02-02	Uppdaterat avsnitt 3.1 och 3.2 efter samråd med Bona Sweden AB	Angelica Anbring
2022-01-05	Uppdaterad med Bona Sweden AB då Bona Sweden AB har blivit klassad som Seveso högre	Angelica Anbring
2021-10-08	Uppdatering av information efter internremiss samt remiss till ESS	Angelica Anbring/Rasmus Trymander
2021-06-03	Uppdatering av namn och information om Voestalpine Böhler WeldCare AB	Angelica Anbring
2021-01-05	Ny info om Univar	Ida Svensson
2020-06-04	Samrådsförslag: Revidering av avsnitt om ESS efter beslut om 2:4 Uppdaterad info, OKQ8 Ny info om MTS Samverkande kommuner	Rasmus Trymander /Angelica Anbring
2019-01-04	Revidering av plan	Rasmus Trymander
2018-02-27	Namnbyte, Circle K	Rasmus



		Trymmander
--	--	------------



Organisation av kommunal räddningstjänst vid allvarlig olycka

Räddningstjänsten Syd är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Vid större och mer komplexa räddningsinsatser samverkar Räddningstjänsten Syd med intilliggande räddningstjänster men även med räddningstjänster i Danmark.

Enligt 3 kap 6§ förordningen om skydd mot olyckor ska en kommun upprätta planer för räddningsinsatser för de verksamheter som:

1. Omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 1999:381 (Sevesolagen).
2. Riskanläggningar enligt förordning (2013:319) om utvinningsavfall
3. Verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Inom Räddningstjänsten Syd finns i dagsläget tolv verksamheter som omfattas av högre Seveso kravnivå enligt punkt 1. Samtliga är placerade i Malmö Stad.

Verksamheterna är:

- AVEBE Stadex AB
- Bona Sweden AB
- Sydkraft Thermal Power AB (Uniper)
- Voestalpine Böhler WeldCare Nordic AB
- Nordic Storage AB,
- OK/Q8 AB,
- Scandinavian Tank Storage AB och Malmö Tank Storage AB
- Circle K Terminal Sweden AB,
- Inter Terminals Sweden AB
- Norcarb Engineered Carbon AB
- Univar Solutions AB

Inom Räddningstjänsten Syd finns inga riskanläggningar enligt förordning (2013:319) om utvinningsavfall enligt punkt 2 ovan.

I Lunds kommun finns European Spallation Source, ESS, som är en verksamhet med joniserande strålning, men ej utgör en kärnteknisk anläggning, enligt punkt 3 ovan.



System för insatsplanering

En grund för att räddningsinsatsen ska kunna genomföras snabbt, säkert och på ett effektivt sätt, är att räddningstjänsten har tillgång till aktuell anläggningsinformation tidigt under insatsen. Med insatsstöd kortas angreppstiden, rätt åtgärder vidtas och eventuella skador och konsekvenser minskar på människor, egendom och miljö. Säkerheten för insatspersonal ökar och eventuella risker kan förebyggas och övervägas vid beslut av taktik och inriktning för insatsen. Flera nivåer av insatsstöd används inom Räddningstjänsten Syd beroende på verksamhetens art och komplexitet:

- Automatlarmskort
- Framkörningskort
- Insatsplan
- Kommunal plan för räddningsinsats

Omfattningen på insatsplanen varierar mellan anläggningarna beroende på anläggningens verksamhet och komplexitet. Insatsplaner utformas på ett liknande sätt för att underlätta vid en insats. På så sätt kan räddningsstyrkan snabbt hitta i planerna och effektivt starta upp med insatsen vid en eventuell olycka. Brandskyddsföreningens underlag för insatsplanering förespråkas att användas vid framtagande av insatsplaner.

Insatsplanerna innehåller uppgifter om bland annat:

- Risker på anläggningen
- Hanterade kemikalier
- Planritningar och kartor över anläggningen och dess omgivning
- Manuellt och aktivt aktiverade skyddssystem
- Kontaktvägar och kontaktpersoner
- Taktik och möjliga strategier för insats

De detaljerade insatsplanerna uppdateras kontinuerligt då förändringar sker i verksamheten och insatsplanens aktualitet ses över i samband med tillsyn, övningar och orienteringar. Den kommunala planen för insatser för de verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport och verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk men är klassad som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § LSO uppdateras vart tredje år.

Insatsförmåga, personella och materiella resurser

Styrande för utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten är hjälpbehovet hos den olycksdrabbade kopplat till liv, egendom och miljö. Hjälpbehovet varierar med olyckstyp och med olyckornas variation i tid och rum. Räddningstjänsten Syds förmåga till skadeavhjälpande insatser kan delas in i två huvuddelar: ledningsförmåga och insatsförmåga. Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att hantera följande olyckstyper:

- trafikolycka inklusive större kommunikationsolycka
- brand i byggnad (inklusive komplexa byggnader)
- brand i det fria (fordon, terräng)
- brand i depåområde



- beskjutning av gasflaskor
- sjukvårdslarm
- drunkningsolycka med räddningsdykning
- utsläpp farligt ämne
- hot om suicid
- svårtillgänglig olycka
- olycka som involverar djur
- arbete på hög höjd
- en första begränsande insats i samband med oljeutsläpp i vattendrag

Inom Räddningstjänsten Syds medlemskommuner finns tre heltidsstationer i Malmö Centrum, Hyllie, Jägersro, samt heltidsstationer i Eslöv, Lund och Löddeköpinge. Dessutom finns RIB-stationer i Burlöv, Eslöv, Genarp, Kävlinge, Löberöd, Revinge och Veberöd. Utöver Räddningstjänsten Syds interna resurser sker samverkan med andra räddningstjänster i Skåne och Danmark, i syfte att snabbt kunna utföra insatser utan hänsyn till kommun- och nationsgränser. I första hand sker samverkan inom räddningsledningssystemet, som förutom Räddningstjänsten Syd består av räddningstjänsterna i Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorps, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad och Åstorps kommuner.

Räddningstjänsten Syd har även ett samverkansavtal om särskilda resurser med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Räddningstjänsten Höganäs, Räddningstjänsten i Landskrona och Svalövs kommuner, Räddningstjänsten i Trelleborg och Skurups kommuner samt Räddningstjänsterna i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge kommuner.

Utöver den kommunala räddningstjänstens personella och materiella resurser finns även resurser inom Släckmedelscentral (SMC) och SamArbetsgrupp För Industrins Resurssamling inför § 2:4 (SAFIR) tillgängliga lokalt. Genom SMC finns tillgång till resurser för att bekämpa storskaliga cisternbränder på medlemsföretagen. Genom SAFIR finns tillgång till ett antal cisterner samt beredskap att kunna ta emot släckvatten eller andra produkter som behöver tas om hand. Resurserna i SMC och SAFIR bekostas av medlemsföretagen, men kan nyttjas av räddningsledaren vid en kommunal räddningsinsats.

Ledningsförmåga

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att leda räddningsinsatser vid omfattande händelser med hög dynamik eller i komplexa miljöer. Räddningstjänsten Syds ledningsförmåga kan delas in i yttre ledning med insatsledare på skadeplats och övergripande ledning (normativ/strategisk) från räddningscentralen RC Syd på Hyllie brandstation.

Den övergripande ledningen ansvarar för systemledning som på ett övergripande plan säkerställer att hjälpbehovet tillgodoses på lämpligt sätt samt att beredskap för att hantera kommande händelser upprätthålls i tillfredställande omfattning. Här i ligger den samlade överblicken över samtliga operativa händelser i området. Räddningstjänstens övergripande ledning har ansvar för



att rätt resurser larmas i ett första skede av insatsen samt att beredskap finns för kommande händelser. Driftchefen för den övergripande ledningen på räddningscentralen ansvarar för den samlade utryckningsverksamheten, identifiering av det totala hjälpbehovet och initiering av andra samhällsaktörer, beredskapsproduktion och resursfördelning till aktuella insatser.

Styrkeledare eller Insatsledare ansvarar för insatsledning av enskild händelse eller ett antal av sammanhängande händelser. Den som leder arbetet på skadeplats utses till räddningsledare. Räddningsledaren har ansvar för att utforma skadeplatsorganiseringen på lämpligt sätt. Ledningsorganisationen kan expandera för att kunna hantera situationer från den vardagliga rutinemässiga insatsen till den komplicerade och komplexa insatsen som inträffar mer sällan.

Vid insatser med flera resurser eller av särskild karaktär delas insatsen upp i sektorer som kan vara geografiska eller funktionella. Vid mer omfattande och resurskrävande räddningsinsatser kan sektorer behöva grupperas i storsektorer. I grundorganiseringen av ledningsfunktioner verkar styrkeledare i rollen räddningsledare vid enklare räddningsinsatser med ett fåtal resurser. Insatsledare verkar i rollen räddningsledare vid insatser med flera räddningsresurser och då högre krav ställs på att kunna hantera ökad komplexitet, längre tidsskalor och samverkan med andra aktörer. Regional insatsledare verkar i rollen räddningsledare vid resursmässigt och geografiskt mycket omfattande insatser då mycket höga krav ställs på förmåga att leda större organisationer och att samverka med många aktörer

Räddningstjänsten Syd är även en del av en skånegemensamstabsorganisation. Syftet med stabsorganisationen är att kunna etablera ett operativt ledningsstöd till räddningsledaren på skadeplats och öka ledningskapaciteten. Beslut om att initiera en yttre operativ stab görs av räddningsledaren eller av driftchefen. Beslut om att initiera en inre stab görs av driftchefen. Den inre staben lokaliseras normalt på räddningscentralen där lokaler är anpassade för stabsarbete.

Samverkan och samordning

Samverkan och samordning är en grundförutsättning för att det totala hjälpbehovet ska kunna tillgodoses. I händelse av olycka är det företrädesvis räddningstjänsten som initierar att samverkan kommer till stånd. På skadeplats etableras gemensam ledningsplats. Tillsammans identifierar samverkande aktörer och representanter från anläggningen behovet av åtgärder för att bryta den negativa händelseutvecklingen.

Kommunikationssystem

Kommunikation under framkörning och på skadeplats sker genom ett gemensamt radiosystem för kommunikation, RAKEL, som möjliggör kommunikation mellan involverade aktörer i händelse av olycka. Räddningstjänsten Syd har även möjlighet att kommunicera på skadeplatsen via analog rökdykarradio.

Varning och information av allmänheten

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Systemet består av meddelanden i radio och tv samt mobiltelefoner, som ibland kan föregås av utomhussignalen "Viktigt meddelande". Beslut om



aktivering av VMA initieras av räddningsledare på skadeplats och beslutas av driftchefen på räddningscentralen.

Övningsverksamhet

Övningar genomförs för att säkerhetsställa att personalen har goda föutsättningar att genomföra insatser samt att insatsplanerna är användbara. En insatsövning eller ett ledningsspel tillsammans med personal på företagen genomförs vart tredje år eller vid behov¹. Övningarna fastslås årligen i en särskild övningsplan.

Operativ personal som i förstaskedet blir larmade ska:

- Orientera på objekt
- Ha kunskap om insatsplanen
- Genomföra ledningsspel
- Delta vid insatsövning

Alarmering vid allvarlig kemikalieolycka²

Vid en allvarlig kemikalieolycka larmas den kommunala räddningstjänsten i första hand av verksamhetsutövaren i enlighet med informationsskyldigheten för farliga verksamheter³. Även MSB ska informeras. Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen ska verksamheten i enlighet med LSO 2 kap 5§ underrätta Räddningstjänsten Syd, länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunen om utsläppet kräver särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. Underrättelse ska också lämnas om det finns överhängande fara för ett sådant utsläpp.

Larm kan även inkomma via nödnumret 112 från uppringare ur allmänheten eller via automatlarm. Alla larm från verksamhetsutövaren inkommer via 112 till SOS Alarm AB. Inkommande larm tas emot av SOS larmoperatör, med direkt medlyssning av Räddningstjänsten Syds ledningsoperatörer och ledningsbefäl. Ledningsoperatörerna larmar lämpliga räddningsresurser.

För att snabbt kunna larma rätt resurser till en eventuell olycka på de olika anläggningarna finns förutbestämda larmplaner som upprättats av räddningstjänsten.

Underrättelser till myndigheter i annan stat

En eventuell olycka på de anläggningarna som omfattas av krav på kommunal plan i Räddningstjänsten Syds geografiska område har inte bedömts kunna kräva åtgärder till skydd för befolkning eller miljö i annat land än Sverige.

¹ Krav på övning finns i FSO 3 kap. 6§

² Se MSBFS 2015:8 bilaga 2, punkt 2

³ Se 2 kap. 4§ förordning om skydd mot olyckor

I följande kapitel presenteras de anläggningar som omfattas av krav på kommunal plan för räddningsinsats.



Avebe Malmö AB

I verksamhetens detaljerade insatsplan finns information om anläggningen och de ämnen som hanteras. Vidare finns ritningar och beskrivningar för hur företaget har förberett för en eventuell räddningsinsats.

Verksamhet

Avebe Malmö AB tillverkar stärkelseprodukter till livsmedelsindustrin. Vid anläggningen sker produktion kontinuerligt dygnet runt. Vid Avebe Malmö ABs anläggning på Kopparbergsgatan lagras och hanteras brandfarliga och giftiga ämnen. Kemikalierna hanteras i tankar och fat. Kemikalierna lossas och förvaras inlåsta i separata tankar och container, tills dess att de pumpas till reaktionskärl där de reagerar med tillsatt stärkelse och vatten. Restprodukter förbränns eller har omvandlats till nedbrytbar glykol.

Följande ämnen utgör grund för klassning av anläggningen:

- Propylenoxid, extremt brandfarligt samt giftigt och irriterande på andningsvägar ögon och hud. Kan verka skadligt på vattenmiljön vid utsläpp.
- Fosforoxitriklorid, frätande och mycket giftigt vid inandning. Vid kontakt med vatten omvandlas ämnet till saltsyra.

Risker som har identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Utsläpp av propylenoxid med eventuell antändning
- Läckage av fosforoxitriklorid
- Spridning av giftig brandrök

Räddningsinsats

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att vidta skadeavhjälpanande åtgärder i händelse av olycka. Detta sker också i samverkan med andra samverkande organisationer och företagsledning för Avebe Malmö AB.

Avebe Malmö AB har fasta släcksystem i form av skumsprinkler. Till dessa fasta släcksystem har räddningstjänsten möjlighet att ansluta sig för att säkerställa vidare skum och vattentillförsel. Vattenförsörjning sker från brandposter i området samt vid behov utav tankfordon. Möjlighet att omhänderta förorenat släckvatten finns i invallningar inom anläggningen samt via avstängning av dagvattenledning. VA-Syd kan larmas och miljöförvaltningen informeras vid utsläpp av farligt ämne.

Företagets organisation är i möjligaste mån anpassad för att passa räddningstjänstens lednings- och stabsorganisation. Vid en större händelse upprättas ledningsplats där representanter från verksamheten och samverkande organisationer kan samverka.

Avebe Malmö AB har tecknat avtal med företag för omhändertagande av kemikalier, brandfarlig vara och förorenat släckvatten.



Varning och information till allmänheten

AVEBE Stadex AB har informerat allmänheten och verksamheter i närområdet gällande bland annat vilka risker som finns på företaget, hur företaget arbetar för att förebygga olyckor samt hur allmänheten ska upptäcka och agera vid en eventuell olycka. Informationsblad är skickade till närliggande verksamheter.

AVEBE Stadex AB har rutiner för hur allmänheten ska varnas vid en eventuell olycka. Först och främst kan detta genomföras med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets varningssignal "Viktigt meddelande".



Bona Sweden AB

I verksamhetens detaljerade insatsplan finns information om anläggningen och de ämnen som hanteras. Vidare finns ritningar och beskrivningar för hur företaget har förberett för en eventuell räddningsinsats.

Verksamhet

Bona Sweden AB är en kemisk industri som tillverkar dispersioner, vattenlackar, industrilackar och underhållsprodukter. Isocyanaterna IPDI (Isoforondiisocyanat) och H12MDI (Dicyklohexyl-4,4'-diisocyanat) används vid tillverkning av polyuretandispersion vilka ingår som halvfabrikat i vattenlack. Huvuddelen av kemikalierna lagras i tank men det förekommer även lösa behållare så som IBC, fat och dunkar. Verksamheten hanterar också brandfarlig vara. De brandfarliga varorna ingår huvudsakligen som beståndsdelar i de dispersioner som sedan i sin tur används som ingående material i vattenlackar. Dispersioner eller vattenlackar är i sig inte brandfarliga.

Isocyanaterna som hanteras, IPDI och H12MDI, kan medföra förgiftningsrisk vid inandning av ångor och vid hudkontakt med ämnet. Symtomen kan vara fördröjda. En brand på anläggningen kan medföra brandgaser som sprids på och utanför anläggningen. En brand i IPDI och H12MDI kan medföra att nitrosera gaser bildas och sprids. En brand i brandfarliga varor bidrar till ett intensivt brandförlopp. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag orsakar miljöskador.

Räddningsinsats

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att vidta skadeavhjälpande åtgärder i händelse av olycka. Detta sker också i samverkan med andra samverkande organisationer och företagsledning för Bona Sweden AB.

Vattenförsörjning sker från brandposter i området samt vid behov med tankfordon. Möjlighet att omhänderta viss mängd förorenat släckvatten finns i källarutrymmen. VA-Syd kan larmas och miljöförvaltningen informeras vid utsläpp av farligt ämne.

Företagets organisation är i möjligaste mån anpassad för att passa räddningstjänstens lednings- och stabsorganisation. Vid en större händelse upprättas ledningsplats där representanter från verksamheten och samverkande organisationer kan samverka.

Företaget har tecknat avtal med andra företag för exempelvis omhändertagande av kemikalier, brandfarlig vara och släckvatten.

Varning och information till allmänheten

Bona Sweden AB har skickat ut information om företagets verksamhet och tillvägagångssätt vid varning till anläggningar i närområdet.

Företaget har rutiner för hur allmänheten ska varnas vid en eventuell olycka. Rutiner finns för att varna omkringliggande verksamheter. Varning av allmänheten kan ske med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets varningssignal "Viktigt meddelande till allmänheten", VMA.



Sydskraft Thermal Power AB (Uniper)

I verksamhetens detaljerade insatsplan finns information om anläggningen och de ämnen som hanteras. Vidare finns ritningar och beskrivningar för hur företaget har förberett för en eventuell räddningsinsats.

Verksamhet

Verksamheten bedriver elproduktion på Öresundsverket (ÖVT) och Gasturbinanläggningen G24/G25. Öresundsverket är en CCGT (combined cycle gas turbine) som drivs med biogas/naturgas eller flytande bränsle (eldningsolja 1) och Gasturbinanläggningen G24/G25 är en OCGT (open cycle gas turbine) som drivs med biobränsle (HVO) eller eldningsolja (Eo1). Gasturbinerna G24/G25 är en nationell störningsreserv för elnätet, och används därför ej kontinuerligt utan endast vid driftprov samt vid störningar i elförsörjningen. Öresundsverket är en beredskapsanläggning för ö-drift i elsystemet och används ej heller kontinuerligt utan främst vid driftprov. Inom cisternområdet mellanlagras biobränsle (HVO) och eldningsolja (Eo1 och Eo3/5). Det finns lossningsplatser för lastbil för HVO och Eo3/5. Eldningsoljan levereras med fartyg till oljepir i industrihamnen och biobränsle levereras med tankbil.

För att reducera utsläppen vid drift av Öresundsverket användes 24,5% ammoniak för rökgasrening, och vätgas användes som kylmedel till generatoren.

Risker

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Ammoniackläckage
- Oljeläckage och brand inom cisternområdets invallning
- Brand i oljecistern
- Utsläpp av olja i hamnbassängen
- Naturgasläckage med antändning/gasmolnsexplosion

Räddningsinsats

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att vidta skadeavhjälpande åtgärder i händelse av olycka. Hanteringen utav skadeavhjälpande åtgärder sker i samverkan med Sydkraft Thermal Power AB (Uniper) och andra samverkande organisationer. VA-Syd kan larmas och miljöförvaltningen informeras vid utsläpp av farligt ämne.

Sydkraft Thermal Power AB (Uniper) är medlemmar i SMC för att ha förmågan att kunna släcka en brand i en cistern. Räddningstjänsten Syd har begränsad förmåga att hantera kylinsats av påverkade cisterner. Vattenförsörjning för insatser tillgodoses av kommunalt brandvattensystem och internt brandvattensystem.



Begränsa utflöde

Nöдавstängning för att begränsa utflöde av naturgas finns. Genom att begränsa utflödet släcks även ett eventuellt antänt läckage (jetflamma) samtidigt som risk för gasmolnsexplosion begränsas.

För begränsa ett eventuellt utflöde från en oljecistern finns invallningar för cisternerna. Vid läckage från en cistern finns, beroende på omständigheterna, oftast möjlighet att pumpa över oljan från en läckande cisternen till intilliggande cisterner.

Risk för utsläpp till hamnbassäng i samband med lossning från fartyg har identifierats som en potentiell allvarlig händelse ur miljösynpunkt. Det finns förberedelser för att kunna lägga länsor och därmed begränsa ett eventuellt utflöde utanför industrihamnen.

Brandsläckning, brand i cistern

Sydkraft Thermal Power AB (Uniper) är medlemmar i SMC. För släckning av brand i cistern finns anordningar för påföring av skum genom fasta anordningar.

Räddningsinsats vid ammoniakläckage

Vid utsläpp av ammoniak planerar och övar Räddningstjänsten Syd för att ha förmåga att genomföra kemdykning för att begränsa utflöde, t.ex. genom att stänga ventil eller tätat läckage i samverkan med personal från Sydkraft Thermal Power AB (Uniper). Ammoniaktanken är invallad och genom att spä ut koncentrationen kan konsekvenserna för omgivningen begränsas. Avspärrning och VMA, kombinerat med rekommenderad inrymning, utgör ytterligare möjliga åtgärder vid en räddningsinsats för att begränsa konsekvenserna vid ett ammoniakutsläpp. Konsekvenserna av ammoniakutsläpp bedöms dock begränsade till närliggande industriområden.

Företagets organisation är i möjligaste mån anpassad för att passa räddningstjänstens lednings- och stabsorganisation. Vid en större händelse upprättas ledningsplats där representanter från verksamheten och samverkande organisationer kan samverka.

Varning och information till allmänheten

Rutiner finns för hur allmänheten ska varnas vid en eventuell olycka. Först och främst kan detta genomföras med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets varningssignal "Viktigt meddelande".

Bolaget har informerat intilliggande verksamheter om riskerna med anläggningen och att vid ett eventuellt ammoniakutsläpp ska omgivande verksamheter inrymmas.



voestalpine Böhler WeldCare AB

I verksamhetens detaljerade insatsplan finns information om anläggningen och de ämnen som hanteras. Vidare finns ritningar och beskrivningar för hur företaget har förberett för en eventuell räddningsinsats.

Verksamhet

voestalpine Böhler weldCare AB (vBW) utvecklar och tillverkar ytbehandlingsprodukter för rostfritt stål, i huvudsak betprodukter. Verksamheten består av tillverkning av ytbehandlingsprodukter genom blandning. De tillverkade produkterna består i huvudsak av olika syror och tillsatsmedel, där fluorvätesyra och salpetersyra utgör huvudingredienserna.

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Utsläpp av fluorvätesyra
- Stor brand

Räddningsinsats

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att vidta skadeavhjälpande åtgärder i händelse av olycka. Hanteringen av skadeavhjälpande åtgärder sker i samverkan med samverkande organisationer och bolagets jourhavande kontaktperson.

All hantering av fluorvätesyra sker inomhus i brandtekniskt avskilda och invallade lokaler.

Lokalerna är försedda med sprinkler och det finns även möjlighet för räddningstjänsten att koppla på sig utvändigt för att kunna späda ett utsläpp från utsidan utan att behöva genomföra invändig kemdykning. Det finns även möjlighet att stänga utgående dagvattenledningar.

Avspärrning och VMA, utgör ytterligare möjliga åtgärder vid en räddningsinsats för att begränsa konsekvenserna vid ett utsläpp av fluorvätesyra. Konsekvenserna bedöms vara begränsade till fastigheten och i vissa fall intilliggande verksamheter.

Vattenförsörjning sker från brandposter i området samt vid behov med tankfordon. Möjlighet att omhänderta viss mängd förorenat släckvatten finns i invallningar inom anläggningen samt via avstängning av dagvattensystemet. VA-Syd kan larmas och miljöförvaltningen informeras vid utsläpp av farligt ämne.

Företagets organisation är i möjligaste mån anpassad för att passa räddningstjänstens lednings- och stabsorganisation. Vid en större händelse upprättas ledningsplats där representanter från verksamheten och samverkande organisationer kan samverka.

Företaget har tecknat avtal med andra företag för exempelvis omhändertagande av kemikalier, brandfarlig vara och släckvatten.

Varning och information till allmänheten

En eventuell olycka på anläggningarna bedöms vara begränsad till företagets omedelbara närområde och intilliggande verksamheter. Det finns förutsättningar för att snabbt varna intilliggande verksamheter via telefon eller VMA.



Anläggningar inom Oljehamnen

I södra Oljehamnen hanteras petroleumprodukter så som bensen, diesel, eldningsolja, etanol och kemikalier. I norra Oljehamnen hanteras varierande slag av kemikalier, både brandfarliga varor och icke brandfarliga kemikalier.

Produkterna lossas från fartyg och transporteras i ledningar till cistern på depåområde. Från cisterner pumpas produkter till utlastningsplats för tankbil. Produkter kan också pumpas mellan cisterner. Produkter kan även levereras med tåg då det byggs en tåglossningsanläggning i oljehamnen. Utöver utlastning till tankbil förekommer också fat- och dunkfyllning inom Oljehamnen. På udden i norra delen av Oljehamnen hanteras primärt petroleumprodukter och kemikalier. Mellan oljedepåerna längs Oljevägen och kemikaliedepåerna längs Petroleumgatan är Norcarb placerad. Norcarb producerar kolväxer, där de primära råvarorna utgörs av olja och naturgas.

En gemensam mer detaljerad insatsplan finns för insatser inom cisternområdena i Oljehamnen.

I insatsplanen för Oljehamnen beskrivs interna och kommunala brandpostnät, uppställningsplatser för pumpar, tillgång till länsor mm. Insatsplanen omfattar även verksamheten Wibax AB, lokaliserade på norra sidan av oljehamnen. Denna utgör farlig verksamhet, men ej Seveso högre kravnivå. Dagsaktuell produktinformation kan erhållas från föreståndare för respektive anläggning.

Nordic Storage AB

Nordic Storage AB lagrar och distribuerar marindiesel och tjockolja samt mellanlagrar gasolja och Jet A1. Produkter till depån inlastas främst från tankfartyg för att mellanlagras i cisternerna. Produktutlastning från anläggningen till fordon kan ske vid två utlastningsplatser utan att anläggningen är bemannad.

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Cisternbrott som leder till mycket stort utsläpp
- Överfyllnad av cistern som leder till brand
- Brott på produktledning som leder till utsläpp

För att minska riskerna finns säkerhetsrutiner upprättade för såväl normal drift som vid en eventuell olycka. Verksamheten har även vidtagit fysiska åtgärder så som invallningar och larmsystem.

OK/Q8 AB

OK-Q8 AB:s verksamhet i Malmö oljehamn består av att ta emot och lagra petroleumprodukter och förnyelsebara drivmedel. Produkterna levereras till terminalen via tankfartyg och distribueras vidare till närliggande depåer eller ut till tankfartyg. Hanterade produkter är flygfotogen samt dieselolja. Produkterna lagras i cisterner ovan mark.

- Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:
- Produktutsläpp från fartyg i hamn.



- Produktutsläpp inom invallning.
- Produktutsläpp utanför invallning.
- Fartygskollision vid kaj.
- Brand på kaj/fartyg.
- Cisternbrand.
- Brand i invallning.

Organisatoriska åtgärder (rutiner och instruktioner) samt tekniska åtgärder (invallningar och larmsystem) har vidtagits för att förebygga och begränsa följderna av olycka.

Scandinavian Tank Storage AB och Malmö Tank Storage AB

Scandinavian Tank Storage AB (STS) och Malmö Tank Storage AB (MTS) är två juridiska personer men MTS är ett helägt dotterbolag till STS och därför betraktas STS som verksamhetsutövare för MTS Sevesoverksamhet enligt 2 § lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen. STS och MTS är två oberoende lagringsbolag som hyr ut lagringsvolymmer till kunder utan att äga hanterade produkter.

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Produktutsläpp på kaj i samband med fartygslossning/lastning
- Ledningsläckage längs med rörledningsgata
- Läckage från pump/brand i pumphus
- Stort produktutsläpp till invallning och efterföljande brand i invallning
- Produktutsläpp till invallning med efterföljande explosion
- Cisternbrand
- Läckage vid utlastning med efterföljande brand/explosion
- Tankbilsolycka med efterföljande brand

Scandinavian Tank Storage AB har vidtagit förebyggande och begränsande åtgärder i form av invallningar, utrustning, instruktioner, rutiner och kontroller.

Scandinavian Tank Storage AB

Verksamheten omfattar produkthantering i form av lossning från fartyg, järnvägsvagnar och tankbil, lagring av produkt i cisterner samt utlastning till fartyg och tankbil samt pumpning mellan cisterner och till andra verksamheter. Hanterade produkter består av lätta och tjocka eldningsolja, dieselolja, flygfotogen och andra likartade produkter, samt sockerlösningar.

Malmö Tank Storage AB

Malmö Tank Storage AB (MTS) är ett lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för bränsleprodukter i Malmö Oljehamn. Hanteringen vid terminalen omfattar lossning av produkt från fartyg och järnvägsvagnar, lagring av produkt i cistern samt utlastning till tankbil.



Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB tar emot och lagrar oljeprodukter samt distribuerar dessa till brukare. Produkterna levereras till depån med tankfartyg och lossas till cisterner via rörsystem. Utlastning sker via lastramper där respektive produkt pumpas till tankbilar med vilka distribution sker. Aktuella produkter är bensin, motorbrännolja och eldningsolja samt additiv till dessa. Produkterna lagras i cisterner.

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Produktutsläpp inom invallning, utan antändning
- Produktutsläpp utom invallning
- Brand i invallning
- Cisternbrand
- Produktutsläpp från fartyg i hamn
- Brand på fartyg

Såväl förebyggande åtgärder, så som säkerhetsföreskrifter, nödstopp, invallningar och larm, som åtgärder för att begränsa följderna av en olycka, så som utrustning och beredskapsplaner, har vidtagits.

Inter Terminals Sweden AB

Inter Terminals Sweden AB är en terminal för lagring och hantering av petroleumprodukter, biodiesel och kemikalieprodukter. Exempel på lagrade produkter är Metanol, Bitumen, HVO, Styren, Vinylacetatmonomer samt lut. Verksamheten består av lastning/lossning av produkt från fartyg, lagring i cistern samt utlastning till tankbil. Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Stort utsläpp vid kaj
- Explosion på fartyg
- Kollaps av cistern
- Brand vid tankbilstransport

Genomförda brandskyddsåtgärder på anläggningen är bland annat larmsystem, släckutrustning, släckmedel och skumsystem. Bolaget är medlem i SMC och det finns fasta påföringar för samtliga cisterner med brandfarlig vara. För temperaturkänsliga kemikalier finns larm och särskilda kemikalier för att stoppa exoterma reaktioner. Det finns även kylsprinkler för att skydda delar av anläggningen. Bolaget har avtal med externa resurser för att möjliggöra omhändertagande av förorenat släckvatten och sanering.

Pumprum och utlastningsplatser för metanol och VAM skyddas av automatisk skumspinkler. Det finns även skum på HVO och styrenutlastningsplatserna.



Norcarb Engineered Carbon AB

Norcarb Engineered Carbon ABs anläggning i Malmö producerar kimrök. Processen sker genom att olja injiceras i reaktorer. I reaktorn sönderdelas oljan till kimrök genom termisk krackning vid 1500–1800 °C. Som sekundär råvara används naturgas. Naturgas används också som stödbränsle till ångpanna och torkenhet, i tillägg till den processgas som bildas och sedan förbränns i anläggningen. För att reducera utsläppen av NO₂ injiceras 24,5% ammoniak.

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Stort utsläpp av olja från cistern
- Brand i cistern
- Jetbrand / gasmolnsbrand / gasmolnsexplosion, naturgas
- Stort utsläpp av olja från ledning vid lossning
- Stort utsläpp av olja vid kaj 1004

Univar Solutions AB

Univar Solutions AB hanterar och lagrar flytande kemiska produkter i Malmö oljehamn. Produkterna transporteras in till anläggningen via tankbåt, järnvägsvagn och lastbil. Där lagras de, tappas i emballage samt i vissa fall blandas innan de levereras ut till kund. Leverans sker endast via lastbilstransporter.

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är:

- Läckage vid lossning av brandfarlig vätska som antänds
- Läckage vid lossning av brandfarlig vätska med fördröjd antändning som leder till explosion
- Läckage av emballerad brandfarlig vätska som sedan antänds
- Läckage av emballerad brandfarlig vätska med fördröjd antändning som leder till explosion
- Stort läckage från cistern på grund av överspolning eller cisternskada
- Brand i cisterninvallning
- Cisternbrand

Univar Solutions AB har vidtagit säkerhetsåtgärder som invallningar, strålningsmur och automatiska skumsläcksystem.

Räddningsinsats

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att vidta skadeavhjälpande åtgärder såsom släckinsats med mobil utrustning vid spillbrand på t.ex. utlastning eller i invallning samt släckinsats av cistern med användning av fasta befintliga installationer, i händelse av olycka. Övningar med skum kan dock bara ske i begränsad omfattning med hänsyn till eventuell miljöpåverkan. Räddningstjänsten Syd förfogar över mobil specialutrustning som tillhandahålls utav SMC (Släckmedelscentralen) för släckinsats vid cisternbrand. Räddningstjänsten Syd har



begränsad förmåga att hantera kylinsats av påverkade cisterner. Hanteringen utav skadeavhjälpande åtgärder sker i samverkan med samverkande organisationer och företagsledningen för aktuellt objekt i Oljehamnen. Vattenförsörjning för insatser tillgodoses av kommunalt brandvattensystem, internt brandvattensystem samt med mobila pumpar från öppet vatten.

Begränsa utflöde

För att kunna begränsa ett eventuellt utflöde från en cistern finns invallningar för cisternerna. Oljecisternerna är invallade för att begränsa spridning vid läckage. För att kunna begränsa spridning av petroleumprodukter i hamnbassängen finns förberedda angöringsplatser för länsangöring.

Brandsläckning

Beroende på situationen kan olika förutbestämda släckmetoder användas vid brand i cisterner och spillbrand. Metoderna består av släckmetod 1: fasta installationer, släckmetod 2: SMC-utrustning och släckmetod 3: räddningstjänstens mobila utrustning.

- Släckmetod 1: en till fyra släckbilar kan kopplas till de fasta skumpåföringssystemen. Skumvätska levereras från SMC, vattenförsörjningen sker från interna och kommunala brandposter i området.
- Släckmetod 2: SMC-utrustning med pump, kanon och tankar med skumvätska.
- Släckmetod 3: Mobil utrustning från släckbilar används för att släcka t ex en pölbrand.

Vattenförsörjning sker via interna och kommunala brandposter i området.

Kylning

Vid värmepåverkan på intilliggande cisterner sker i dagsläget kylning med mobila vattenkanoner. Vissa depåer har installerat fast kylutrustning eller vattenkanoner som kan kyla vissa cisterner. Vattenförsörjning sker via interna och kommunala brandposter i omgivningen, tryckförhöjning sker med hjälp av motorsprutor. Systemet för kylning har endast begränsad effekt.

Räddningsinsats vid läckage 24,5% ammoniak

Vid utsläpp av ammoniak planerar och övar Räddningstjänsten Syd för att ha förmåga att genomföra kemdykning för att begränsa utflöde, t.ex. genom att stänga ventil, täcka över utsläpp eller täta läckage. Andra åtgärder kan omfatta att späda ut läckaget med vatten eller tvätta ner luftburen ammoniak med vattenridåer, beroende på omständigheterna vid olyckan.

Avspärrning och VMA, kombinerat med rekommenderad inrymning, utgör ytterligare möjliga åtgärder vid en räddningsinsats för att begränsa konsekvenserna vid ett ammoniakutsläpp. Konsekvenserna av utsläpp 24,5% ammoniak bedöms primärt begränsade till närliggande industriområden.

Samordning och samverkan

Företagens organisationer är i möjligaste mån anpassade för att passa räddningstjänstens lednings- och stabsorganisation. Vid en eventuell olycka upprättas ledningsplats där representanter från CMP, berörda depåerna och samverkande organisationer kan samverka.



Företagen har dessutom tecknat avtal med andra företag för exempelvis omhändertagande av kemikalier och brandfarlig vara och släckvatten.

Varning och information till allmänheten

Företagen i Oljehamnen har informerat verksamheterna i närområdet gällande bland annat vilka ämnen som hanteras i hamnen, hur företagen arbetar för att förebygga olyckor, vilka samarbetspartners som finns samt hur närliggande verksamheter ska upptäcka och agera vid en eventuell olycka.

Rutiner finns för hur allmänheten ska varnas vid en eventuell olycka. Först och främst kan detta genomföras med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets varningssignal "Viktigt meddelande".



European Spallation Source (ESS)

Nordost om Lund i Brunnshögsområdet pågår provdrift av forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). ESS består av en linjäraccelerator som levererar protoner till ett roterande strålmål av volfram varpå neutroner produceras genom så kallad spallation. Neutronerna kommer sedan att användas för att studera olika material. Som en biprodukt kommer radioaktiva ämnen att bildas i strålmålet och i omkringliggande komponenter när de bestrålas av protoner och neutroner.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade den 25 april 2018 att ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Det innebär att SSM bedömer att det kan inträffa händelser på ESS, när ESS är i drift, som motiverar att brådskande skyddsåtgärder vidtas för allmänheten utanför anläggningen. Som en följd av detta beslut anser SSM att det krävs beredskapsplanering för allmänheten i ett område upp till ca. 700 meter från ESS strålmål, varav hälften ligger innanför ESS tomtgräns.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade 2019-06-20 att ESS omfattas av de skyldigheter vid farlig verksamhet som anges i 2 kap. 4§ lagen om skydd mot olyckor.

Verksamhet

Den nuvarande verksamheten vid ESS är provdrift och fortsatt installation av forskningsanläggningen. I takt med att anläggningen stegvis tas i drift kan en olycka på ESS medföra att en radiologisk nödsituation uppstår. Radiologisk nödsituation definieras i Strålskyddslagen (2018:396) som en plötsligt inträffad händelse vilken:

- inbegriper en strålkälla
- har medfört eller kan befaras medföra skada, och
- kräver omedelbara åtgärder

Ur räddningstjänstperspektiv innebär detta en ökad komplexitet för genomförande av räddningsinsatser.

Under provdrift av ESS är de radiologiska riskerna begränsade. Riskbilden vid ESS omfattar, utöver radiologiska risker, framför allt kryogena gaser, hantering av brandfarlig vara, högspänning och mycket komplexa insatsmiljöer ur ett räddningstjänstperspektiv.

När anläggningen påbörjar neutronproduktion, efter tillstånd från SSM, skulle en mycket osannolik olycka kunna leda till radiologiska utsläpp utanför anläggningen som kräver brådskande åtgärder för att skydda allmänheten. Den åtgärd som är aktuell är inomhusvistelse för att minimera stokastiska hälsoeffekter. SSM har fastställt en dimensionerande händelse för ESS som myndigheten anser ska ligga till grund för beredskapsplanering. Denna händelse baseras på att anläggningen varit i full drift under flera års tid och kan inte inträffa innan dess. Analysen visar att den dimensionerande händelsen sker snabbt och att förvarningstiden är kort. Det behöver därför finnas ett system för varning som uppmanar allmänheten att stanna inomhus, gå inomhus eller lämna beredskapszonen innan ESS kan tas i full drift.



Räddningsinsats

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att vidta skadeavhjälpande åtgärder i händelse av olycka. Delar av anläggningen är komplexa och särskilt svåra för räddningstjänsten att brandbekämpa. Hanteringen av skadeavhjälpande åtgärder sker i samverkan med ESS där bolagets vägvisarfunktion (First Responders) har en viktig funktion.

När anläggningen tagits i drift är lämpliga åtgärder för att skydda allmänheten utanför anläggningen vid en radiologisk nödsituation avspärrning, varning och rekommendation om inomhusvistelse. För att säkerställa effektiv varning krävs att det finns anordningar för Viktig meddelande till allmänheten (VMA).

Planeringen av räddningsinsats sker i samverkan mellan Räddningstjänsten Syd och ESS. Det innebär att det redan under provdrift finns en detaljerad insatsplan som revideras löpande så att planeringen motsvarar den aktuella riskbilden. Räddningstjänsten Syd har utbildat personal vid ESS för att kunna göra en första insats samt underlätta samordning och samverkan i händelse av en räddningsinsats, en så kallad vägvisarfunktion (First Responders).

Räddningstjänsten Syd och ESS samverkar även för att anläggningen fortsatt utformas på ett sätt som möjliggör en effektiv räddningsinsats inom godtagbar tid, exempelvis genom räddningsvägar, brandvattenförsörjning, brandskyddssystem och radiokommunikation.

Varning och information till allmänheten

För att möjliggöra snabb varning och information till allmänheten har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, enligt 3 § förordningen om viktigt meddelande till allmänheten 2023:579, beslutat att ge ESS medgivande att begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten (VMA). ESS är inte en kärnteknisk anläggning. Eftersom signalsystem för VMA saknas i området har ESS installerat ett eget varningssystem för att varna både intern personal och allmänheten vid risk för radiologiska utsläpp.

Sanering

Räddningstjänsten Syd kommer att sanera egen personal och utrustning samt genomföra akut personsanering inom ramen för den kommunala räddningsinsatsen.

Efter att den kommunala räddningsinsatsen avslutas kommer Räddningstjänsten Syd, om det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. Samtidigt kommer Länsstyrelsen och SSM att informeras utifrån respektive myndighets tillsynsansvar.

Räddningstjänsten Syd deltar i samverkan med övriga myndigheter och ESS om sanering.

Beredskapszonens utsträckning

Lunds kommun har fattat beslut om en beredskapszon i enlighet med SSMs rekommendationer. Beredskapszonen motsvarar det område inom vilket inomhusvistelse rekommenderas vid en radiologisk nödsituation som motsvarar det dimensionerande scenariot fastställt av SSM och redovisas i Figur 1 nedan. Beredskapszonen har definierats av naturliga geografiska gränser som är

lätt att identifiera och kommunicera, både för allmänhet och räddningspersonal. Beredskapszonen har även anpassats för att underlätta avspärrning.



Figur 1 Beredskapszon för ESS.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD